


Protokoll zur Sitzung des Ortsbeirates Münchhausen vom 18.08.2021



Beginn der Sitzung: 19:00 Uhr

Ende der Sitzung: 20:25 Uhr

Anwesend:

a) stimmberechtigt:

Manfred Mauer
Sonja Homberg
Christof Orth
Jürgen Schönberger

Verteiler:

Gemeindevorstand
CDU-Fraktion
SPD-Fraktion
FWG-Fraktion
Vertrauensperson Gemeindevorstand
Abteilungen Gemeindeverwaltung

nicht stimmberechtigt:

Gäste:

Bgm Carsten Braun Axel Gonschowski Pia Wernik Klaus Bastian Frank Merkelbach
Karsten Simon Peter Thomas Stefan Rompf
und 8 Einwohner von Münchhausen

Die Mitglieder des Ortsbeirates Münchhausen waren durch Einladung vom 27.07.2021 für den 18.08.2021 um 19:00 Uhr, unter Mitteilung der Tagesordnung, einberufen worden. Der Ortsbeirat Münchhausen war nach der Anzahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig. 4 Mitglieder Ortsbeirat waren anwesend.

Tagesordnung:

1. Eröffnung und Begrüßung durch den Ortsvorsteher, Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Bericht des Ortsvorstehers
3. Genehmigung letztes Sitzungsprotokoll vom 10.06.2021
4. Hochwasser-Vorsorge in Münchhausen
 - Zustand Ulmbach im Bereich Ehrenmal/ Brücke
 - Zustand der Wassergräben und gemeindeeigenen Vorfluter
 - Inaugenscheinnahme potenzieller weiterer Gefahrenpunkte
5. Verschiedenes, Anfragen und Mitteilungen

TOP	Thema / Erläuterung / Beschluss / Aufgabe	Abstimmungs- ergebnis			TYP	Verant- wortlich	Bemerkung / Handzeichen / Datum
		daf.	dag.	Enth.			
1	<p>Eröffnung und Begrüßung durch den Ortsvorsteher, Feststellung der Beschlussfähigkeit</p> <p>Manfred Mauer begrüßt die anwesenden Mitglieder und Gäste und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Die Sitzung wurde zeitgerecht mittels öffentlicher Einladung einberufen.</p>						
2	<p>Bericht des Ortsvorstehers</p> <p>Dieser TOP wurde nicht behandelt.</p>						
3	<p>Genehmigung letztes Sitzungsprotokoll vom 10.06.2021</p> <p>Dieser TOP wurde nicht behandelt.</p>						
4	<p>Hochwasser-Vorsorge in Münchhausen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zustand Ulmbach im Bereich Ehrenmal/ Brücke • Zustand der Wassergräben und gemeindeeigenen Vorfluter • Inaugenscheinnahme potenzieller weiterer Gefahrenpunkte <p>Es wurde mit allen Teilnehmern eine Ortsbegehung durchgeführt. Hierbei wurde der Ulmbach im Bereich Kirche/Ehrenmal, der Graben/Vorfluter im Bereich Ulmtalstraße 10 und der Graben/Vorfluter Bastiansweg besichtigt.</p> <p>Peter Thomas berichtet, dass nun die Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde und auch das Angebot zum Ausbaggern des Ulmbaches im Bereich Kirche/Ehrenmal vorliegt und das zeitnah mit den Arbeiten begonnen werden soll. Aufgrund der geringen Fließgeschwindigkeit des Ulmbaches lagern sich hier und auch im weiteren Bereich Richtung Limburger Straße immer Sedimente ab und verengen dadurch den Bachlauf. Der weiterführende Bachverlauf in Ri Limburger Straße wurde zuletzt vor 2 Jahren ausgebaggert.</p>				I		

<p>Als Vorsorgemaßnahme muss hier immer auch darauf geachtet werden, dass sich in diesem Bereich der Bachlauf nicht zu stark verengt, da es bei Hochwasser hierdurch zu Überschwemmungen der anliegenden Grundstücke kommen kann.</p> <p>Eine weitere Maßnahme zum Hochwasserschutz im Bereich des Ulmbaches, aber auch der anderen Fließgewässer, sind regelmäßige Vegetationspflegemaßnahmen und Rückschnitte, die auch immer regelmäßig durchgeführt werden. Hierbei ist immer eine Abwägung zwischen Hochwasserschutz und Naturschutz erforderlich.</p> <p>Bei den Stauwehren sollte darauf geachtet werden, dass die Schieber vor dem Beginn von Hochwasserlagen komplett entfernt werden.</p> <p>Der Graben/Vorfluter im Bereich Ulmtalstraße läuft als offener Graben bis zur Ulmtalstraße und wird dann unterirdisch unter der Straße und dem Grundstück Hausnr. 10 bis zum Ulmbach geführt. Hier sind 2 unterschiedliche Rohrdurchmesser verbaut (300 und 500 mm). Sodass hier bei starkem Wasserdurchfluss eine Engstelle entsteht. Hier sollte geprüft werden, ob die Verrohrung mit einem einheitlichen Rohrdurchmesser sinnvoll ist. Zudem trifft die Verrohrung in einem 90 Grad-Winkel auf den Ulmbach, was die Problematik in diesem Bereich bei hohen Wasserständen noch erhöht. Der Anwohner berichtet, dass sein Grundstück in den vergangenen Jahren wiederholt großflächig überschwemmt wurde.</p> <p>Der offene Graben ist, wie auch im Bastiansweg, teilweise stark bewachsen und muss regelmäßig gemäht bzw. freigehalten werden. Hierfür ist, laut Auskunft Bürgermeister Braun, immer die Zustimmung der Grundstückseigentümer notwendig, da bei derartigen Pflegemaßnahmen Privatgrundstücke betreten werden müssen.</p> <p>Für die Verrohrung offener Gräben ist laut Peter Thomas immer die Genehmigung der unteren Naturschutzbehörde erforderlich.</p>			I	
<p>TYP: I – Information, B – Beschluss, A – Aufgabe mit Verantwortlichem und ggf. Terminwunsch, S – Anforderung zur Stellungnahme mit Verantwortlichem und ggf. Terminwunsch</p>				<p>Status: A – in Arbeit Z – zurückgestellt</p>

5	<p>Der Ortsvorsteher Manfred Mauer fragt an, ob die Durchlässe regelmäßig geprüft und gespült werden. Dies wird von Peter Thomas bestätigt.</p> <p>Eine ähnliche Situation wie in der Ulmtalstraße gibt es auch bei dem Vorfluter Bastiansweg, wobei dieser größtenteils als offener Graben geführt ist und hier größere Wassermengen fließen. Auch hier ist es wichtig, dass regelmäßig eine Reinigung und Vegetationspflege erfolgt. Auch hier gilt, dass für den Zugang zu den Privatgrundstücken immer die Genehmigung der Grundstückseigentümer erforderlich ist und eingeholt werden muss..</p> <p>Die Reinigung und Vegetationspflege der Vorfluter, Gräben und Bachläufe obliegt der Gemeinde.</p> <p>Der Ortsvorsteher Manfred Mauer berichtet, das in der Neuwies ein Abfluss zugeteert ist. Dieser Sachverhalt muss geklärt und der Abfluss ggf. wieder geöffnet werden.</p> <p>Außerdem fragt Manfred Mauer, ob die Gemeinde Sandsäcke vorhält, die im Bedarfsfall ausgegeben werden können. Frank Merkelbach erläutert, dass in Seilhofen eine geringe Anzahl vorhanden ist und man plant, diesen Vorrat zu vergrößern.</p> <p>Bürgermeister Braun berichtet, das es Schwerpunktkarten „Hochwasser“ gibt und diese in einer der nächsten Ortsbeiratsitzungen vorgestellt werden können</p> <p>Verschiedenes, Anfragen und Mitteilungen</p> <p>Friedhof Die Grabsteinfundamente sind noch nicht entfernt. Hier besteht weiterhin Handlungsbedarf.</p> <p>Der Weg innerhalb des Friedhofs befindet sich einem einem schlechten Zustand. Manfred Mauer fragt, ob dieser Weg nicht saniert bzw. erneuert werden kann.</p>				<p>I/A</p> <p>I</p> <p>A</p> <p>S</p>	<p>Bauverwalt. Bauhof</p> <p>Bauverwalt. Bauhof</p>	
---	--	--	--	--	---------------------------------------	---	--

TYP: I – Information, B – Beschluss, A – Aufgabe mit Verantwortlichem und ggf. Terminwunsch,
S – Anforderung zur Stellungnahme mit Verantwortlichem und ggf. Terminwunsch

Status: A – in Arbeit
Z – zurückgestellt

<p>Manfred Mauer weist darauf hin, dass es weiterhin Probleme bei der Strassenreinigungspflicht gibt. Siehe Grundstück im Anschluss an die Ulmtalbrücke. Alle Teilnehmer der Ortsbegehung konnten sich vom aktuellen Zustand ein Bild machen. Alle betroffenen Anwohner sollten in Kenntnis gesetzt und aufgefordert werden, den Missstand zu beheben</p> <p>Radwegeschluss Schützenhaus Mademühlen- Artenschutzuntersuchung wird durchgeführt. Klaus Bastian berichtet, dass die Untersuchung noch nicht abgeschlossen ist, da der Untersuchungszeitraum 1 Jahr beträgt.</p> <p>Klaus Bastian berichtet über Untersuchungen, die ergeben haben, dass sich in der Gemarkung Münchhausen eine Braunkehlchenpopulation befindet und daher ein Braunkehlchenprojekt begonnen wurde..Das Braunkehlchen ist in seinem Bestand stark gefährdet. Es werden teilweise Büsche, Sträucher und einzelstehende Bäume entfernt , um die Population nicht weiter zu gefährden.</p> <p>Anfrage zu Sachstand Neubau/Sanierung Brücke Ulmbach. Bürgermeister Braun berichtet, das es für diese Maßnahme eine Zusage der Hessenkasse gibt und dass ein Ing.büro für die Planung gesucht wird. Die Planungsarbeiten sollen noch in 2021 beginnen..</p> <p>Bürgermeister Braun berichtet über den Sachstand Neubau des Feuerwehrgerätehauses für die fusionierten Wehren Mademühlen/Münchhausen. Der Standort im Bastiansweg wird weiterhin priorisiert und es gibt erste Absprachen mit dem Grundstückseigentümer zum Erwerb des Geländes. Die notwendige Änderung des Flächennutzungs- und Bebauungsplans sind vom Gemeindevorstand beraten worden und soll nun zur weiteren Beratung und Beschlussfassung in die Gemeindevertretung .</p>				S		
<p>TYP: I – Information, B – Beschluss, A – Aufgabe mit Verantwortlichem und ggf. Terminwunsch, S – Anforderung zur Stellungnahme mit Verantwortlichem und ggf. Terminwunsch</p>					<p>Status: A – in Arbeit Z – zurückgestellt</p>	<p>Seite 5 von 6</p>

	Anlagen: Anwesenheitsliste						
	gez. Manfred Mauer, Ortsvorsteher						
	gez. Christof Orth, Schriftführer						

Gez. Mauer

Gez. Orth

.....

.....

Unterschrift Ortsvorsteher

Unterschrift Schriftführer

Protokoll am 25.08.2021 als Mail versandt an Gemeinde Driedorf und Mitglieder Ortsbeirat Münchhausen. Anwesenheitsliste ist in Email nicht enthalten.
Das unterschriebene Originalprotokoll mit Anwesenheitsliste wird per Post an den Gemeindevorstand übersandt.